


10 règles pour travailler en toute sécurité

Travailler hors tension



Règle 1 : coupe l'alimentation avant de commencer ton travail.

Règle 2 : avant d'entretenir ou de réparer l'équipement électrique, coupe son alimentation.

Règle 3 : coupe l'alimentation si de l'eau ou un produit chimique s'est répandu au niveau de l'alimentation principale, ou déconnecte l'équipement.

Empêcher le contact sous tension




Règle 4 : traite tous les équipements électriques comme s'ils étaient sous tension, c'est-à-dire avec **prudence**.

Règle 5 : si tu en as la possibilité, travaille plutôt avec **une seule main**, en gardant l'autre sur ton côté ou dans ta poche, **loin de tout matériau conducteur**.

Règle 6 : limite l'utilisation d'équipement électrique dans les salles froides et autres endroits où la **condensation** est possible.

Règle 7 : ne touche pas les équipements, les câbles ou les personnes qui **entrent en contact avec un conducteur électrique sous tension**.

Utiliser des outils et équipements isolés



Règle 8 : lorsque tu travailles sur des appareils électriques, n'utilise que **des outils isolés** (parties conductrices inaccessible) et **conformes à la réglementation et à la norme en vigueur**.

Règle 9 : lorsque tu travailles avec un équipement électrique, n'utilise **jamais de crayons ou de règles métalliques**. Pense également à **retirer tes bagues ou bracelets de montre métalliques**.

Règle 10 : utilise des **gants de sécurité isolés**, des **vêtements de protection**, des **chaussures à semelles isolées** et des **outils isolés**.